

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	+ FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
■ Presas y Bordos	■ Ench. Fluvial	
■ Inun. Urb. Fluvial	■ Ench. Pluvial	
■ Inun. Urb. Pluvial	■ Granizada	
■ Inun. Rural Fluvial	■ Deslave de Tierra	
■ Inun. Rural Pluvial	■ Tromba	

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
ATL-21	Inun. Urb. Pluvial	5	2,194
Totales	1	5	2,194

Atlas de Inundaciones No. XXVI
 Temporada de lluvias 2019
 Cuenca del Río Lerma

**Municipio
Atlacomulco**



Cuenca: Río Lerma Municipio: Atlacomulco
Gerencia regional de la CAEM: Atlacomulco-Jilotepec Clave del sitio: ATL-21 Temporada de lluvias: 2019

I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Lorenzo Tlacotepec.

Colonia(s) y/o barrio(s): Centro.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Xavier López García.

Al sur: Belén.

Al oriente: Del Estudiante.

Al poniente: Av. Xavier López García.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 2,194

Población (hab.): 5

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	1	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	1

Fecha(s) de evento(s): 23 de agosto de 2019.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.10

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Una precipitación pluvial intensa, provocó la afectación de una casa habitación, contaminando el agua de una cisterna.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del Grupo Tláloc, realizó limpieza y retiro de lodo del patio, así como la limpieza y desinfección de la cisterna de la vivienda afectada.

Dependencia(s) ejecutora(s)


ODAPAS

V. Obras y acciones contempladas para el año 2020

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje de la localidad de San Lorenzo Tlacotepec.

Dependencia(s) ejecutora(s)

ODAPAS



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
ATL-21	Inun. Urb. Pluvial	5	2,194

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▤ Ench. Fluvial
⚓ Escuela	▨ Inun. Urb. Fluvial	▧ Ench. Pluvial
⛪ Iglesia	▩ Inun. Urb. Pluvial	▤ Granizada
🏥 Hospital	▨ Inun. Rural Fluvial	▨ Deslave de Tierra
⚓ Plaza Monumento	▨ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. XXVI
 Temporada de Lluvias 2019
 Río Lerma

Municipio
Atacomulco

Obras y Acciones

Municipio: Atlacomulco

Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2019

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desazolve de 2,875 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 2 fosas sépticas. 	<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio elaboró los siguientes estudios y proyectos que permitirán mejorar la infraestructura de drenaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto del colector pluvial Flor de María cabecera municipal.

Obras y acciones programadas para el ejercicio 2020

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
<p>La Comisión del Agua del Estado de México como acción preventiva y de apoyo a los municipios, tiene programado llevar a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,500 metros de limpieza y desazolve de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 8 fosas sépticas. 	