


SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
■ Presas y Bordos	■ Ench. Fluvial	
■ Inun. Urb. Fluvial	■ Ench. Pluvial	
■ Inun. Urb. Pluvial	■ Granizada	
■ Inun. Rural Fluvial	■ Deslave de Tierra	
■ Inun. Rural Pluvial	■ Tromba	

Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-03	Ench. Pluvial	0	12,151
TLA-05	Ench. Pluvial	0	6,074
TLA-06	Ench. Pluvial	0	42,187
TLA-09	Ench. Pluvial	0	14,849
TLA-27	Ench. Pluvial	0	9,550
TLA-36	Ench. Pluvial	0	13,579
TLA-48	Ench. Pluvial	0	2,999
TLA-50	Ench. Pluvial	0	1,517
TLA-58	Ench. Pluvial	0	74,063
TLA-60	Ench. Pluvial	0	2,426
TLA-61	Ench. Pluvial	0	33,062
TLA-62	Ench. Pluvial	0	12,512
TLA-63	Ench. Pluvial	0	35,340
TLA-64	Ench. Pluvial	0	1,770
TLA-65	Ench. Pluvial	0	6,590
TLA-66	Ench. Pluvial	0	292
<b>Totales</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>268,961</b>

Atlas de Inundaciones No. XXVII  
 Temporada de llluvias 2020  
 Cuenca del Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepantla de Baz**



Copyright:(c) 2014 Esri



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-03

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Industrial Tlalnepantla.

Colonia(s) y/o barrio(s): Industrial Tlalnepantla.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Filiberto Gómez.

Al sur: Filiberto Gómez.

Al oriente: Av. Hidalgo.

Al poniente: Roberto Fulton.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 12,151

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 3

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó encharcamientos en la zona.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-03	Ench. Pluvial	0	12,151

SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	— Presas y Bordos
† Cementerio	— Inun. Urb. Fluvial	— Ench. Fluvial
🏫 Escuela	— Inun. Urb. Pluvial	— Ench. Pluvial
🏛️ Iglesia	— Inun. Rural Fluvial	— Granizada
🏥 Hospital	— Inun. Rural Pluvial	— Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento		— Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros  
75 37.5 0 75 150

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**  
Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepantla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-05

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Xocoyahualco.

Colonia(s) y/o barrio(s): Xocoyahualco.

Delimitación del área (calles)

Al norte: 1era. de Morelos.

Al sur: 2da. Cerrada de Morelos.

Al oriente: Juárez.

Al poniente: Vía Gustavo Baz.

Zona: Urbana

Reincidencia: 3 años (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 6,074

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 20 de Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó encharcamientos en la zona referida sin afectar casas habitación.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje empleando un equipo de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-05	Ench. Pluvial	0	6,074

SIMBOLOGÍA

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	Presas y Bordos	Ench. Fluvial
🏫 Escuela	Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial
⛪ Iglesia	Inun. Urb. Pluvial	Granizada
🏥 Hospital	Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	Inun. Rural Pluvial	Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-06

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Valle Dorado.

Colonia(s) y/o barrio(s): Valle Dorado.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calz. de Los Jinetes.

Al sur: Calz. de los Jinetes.

Al oriente: Av. de Los Deportes.

Al poniente: Av. de La Iglesia.

Zona: Urbana

Reincidencia: 6 años (Media).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 42,187

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Mayo - Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 5

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria, falta de mantenimiento e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado al taponamiento de alcantarillas por basura, ocasionó encharcamientos de hasta 40 centímetros, sin afectar casas habitación.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del Grupo Tláloc y personal del organismo operador de agua OPDM, realizaron trabajos de limpieza y desazolve de alcantarillas y de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


CAEM y OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-06	Ench. Pluvial	0	42,187

SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	— Presas y Bordos
† Cementerio	— Inun. Urb. Fluvial	— Ench. Fluvial
✚ Escuela	— Inun. Urb. Pluvial	— Ench. Pluvial
✚ Iglesia	— Inun. Rural Fluvial	— Granizada
✚ Hospital	— Inun. Rural Pluvial	— Deslave de Tierra
✚ Plaza Monumento		— Tromba

**MAPA DE LOCALIZACIÓN**

Escala Gráfica en Metros  
90 45 0 90 180

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**  
Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepantla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-09

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: La Blanca y Los Parajes.

Colonia(s) y/o barrio(s): La Blanca y Los Parajes.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Hidalgo.

Al sur: Del Trabajo.

Al oriente: Prol. Hidalgo.

Al poniente: Prol. Hidalgo.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 14,849

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Julio y Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 2

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial con granizo e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la baja de aguas de las zonas altas.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021


Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Proyecto de drenaje pluvial de la zona.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM

OPDM



**TLA-09**

Tlalnepanitla de Baz

Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-09	Ench. Pluvial	0	14,849

SIMBOLOGÍA

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	Presas y Bordes	Ench. Fluvial
Escuela	Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial
Iglesia	Inun. Urb. Pluvial	Granizada
Hospital	Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra
Plaza Monumento	Inun. Rural Pluvial	Tromba

**MAPA DE LOCALIZACIÓN**

Escala Gráfica en Metros

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepanitla de Baz

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-27**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Tequexquahuac.

Colonia(s) y/o barrio(s): Tequexquahuac.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Siqueiros.

Al sur: Miguel Hidalgo.

Al oriente: Av. Gustavo Baz Prada.

Al poniente: Huertas.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 9,550

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Agosto - Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 2

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica, provocó encharcamientos.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m²)
TLA-27	Ench. Pluvial	0	9,550

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▨ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛 Iglesia	▨ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▨ Inun. Rural Fluvial	🏠 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▨ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-36

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Valle de Los Pinos 2da. Sección.

Colonia(s) y/o barrio(s): Valle de Los Pinos 2da. Sección.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Mario Colín.

Al sur: Pino Verde.

Al oriente: Pino Rojo.

Al poniente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 13,579

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Julio - Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 2

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó encharcamientos en la zona.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje en la zona.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-36	Ench. Pluvial	0	13,579

SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	— Presas y Bordos
† Cementerio	— Inun. Urb. Fluvial	— Ench. Fluvial
⚓ Escuela	— Inun. Urb. Pluvial	— Ench. Pluvial
⛪ Iglesia	— Inun. Rural Fluvial	— Granizada
🏥 Hospital	— Inun. Rural Pluvial	— Deslave de Tierra
⚓ Plaza Monumento		— Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros  
40 20 0 40 80

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**  
Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepantla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-48**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Lucas Tepetlaloc.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Lucas Tepetlaloc.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Benito Juárez.

Al sur: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al oriente: Benito Juárez.

Al poniente: Benito Juárez.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 2,999

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Julio de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.00  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 2

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la red de drenaje, provocó encharcamientos en la zona.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje por personal del organismo operador.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-48	Ench. Pluvial	0	2,999

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▣ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛️ Iglesia	▣ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▣ Inun. Rural Fluvial	🏠 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▣ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-50**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Javier.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Javier.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Ignacio Allende.

Al sur: Ignacio Allende.

Al oriente: Iztaccíhuatl.

Al poniente: Av. Toltecas.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 1,517

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 20 de Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó encharcamientos en la zona.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve en la zona.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-50	Ench. Pluvial	0	1,517

### S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▤ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▣ Inun. Urb. Fluvial	▥ Ench. Pluvial
🏛 Iglesia	▣ Inun. Urb. Pluvial	▦ Granizada
🏥 Hospital	▣ Inun. Rural Fluvial	🏠 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▣ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros  
20 10 0 20 40

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-58**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Fracc. Jardines de Santa Mónica.

Colonia(s) y/o barrio(s): Fracc. Jardines de Santa Mónica.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Convento de San Fernando.

Al sur: Convento de Corpus Cristi.

Al oriente: Los Alcatraces.

Al poniente: Convento de Balvaneras.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 74,063

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 20 de Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica, provocó encharcamientos en la zona.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-58	Ench. Pluvial	0	74,063

SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	— Presas y Bordos
† Cementerio	— Inun. Urb. Fluvial	— Ench. Fluvial
⚡ Escuela	— Inun. Urb. Pluvial	— Ench. Pluvial
⛪ Iglesia	— Inun. Rural Fluvial	— Granizada
⚪ Hospital	— Inun. Rural Pluvial	— Deslave de Tierra
⚡ Plaza Monumento		— Tromba



Escala Gráfica en Metros  
30 15 0 30 60

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**  
Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepanitla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-60

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Fraccionamiento Valle Hermoso.

Colonia(s) y/o barrio(s): Fraccionamiento Valle Hermoso.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Jacarandas.

Al sur: Jacarandas.

Al oriente: Vía Gustavo Baz.

Al poniente: Camelias.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 2,426

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Septiembre 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 3

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial con granizo e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó encharcamientos en el acceso del Fraccionamiento Valle Hermoso afectando el tránsito vehicular.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del Grupo Tláloc y personal del OPDM, realizaron trabajos de retiro de basura en atarjeas y limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


CAEM y OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-60	Ench. Pluvial	0	2,426

SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	Presas y Bordos	Ench. Fluvial
⚓ Escuela	Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial
⛪ Iglesia	Inun. Urb. Pluvial	Granizada
🏥 Hospital	Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra
⚓ Plaza Monumento	Inun. Rural Pluvial	Tromba



Escala Gráfica en Metros  
20 10 0 20 40

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**  
Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepantla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-61**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Jerónimo Tepetlaco.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Jerónimo Tepetlaco y Los Reyes.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Industria.

Al sur: Av. Puente de Vigas.

Al oriente: Av. Presidente Juárez.

Al poniente: Av. Presidente Juárez.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 33,062

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 08 de Junio de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.40  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial con granizo e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de infraestructura hidráulica existente, provocó los encharcamientos referidos.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del Grupo Tláloc, se presentó en la zona pero los niveles ya habían descendido.

Dependencia(s) ejecutora(s)


CAEM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-61	Ench. Pluvial	0	33,062

SIMBOLOGÍA		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermittente	— Ench. Fluvial
† Cementerio	■ Presas y Bordos	■ Ench. Pluvial
⚡ Escuela	⊠ Inun. Urb. Fluvial	⊠ Granizada
⛪ Iglesia	⊠ Inun. Urb. Pluvial	⊠ Deslave de Tierra
⚪ Hospital	⊠ Inun. Rural Fluvial	⚡ Tromba
⚡ Plaza Monumento	⊠ Inun. Rural Pluvial	

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros  
80 40 0 80 160

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**  
Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**TlalnepanTLA-61**



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-62

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Pueblo de San Juan Ixtacala.

Colonia(s) y/o barrio(s): Pueblo de San Juan Ixtacala.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Venustiano Carranza.

Al sur: Av. Juárez.

Al oriente: Av. Juárez.

Al poniente: Av. Jesus Reyes Heróles.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 12,512

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Julio 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 2

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó afectación por encharcamiento, sin afectar casas habitación.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje, empleando un equipo de presión - succión.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-62	Ench. Pluvial	0	12,512

### S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▨ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛️ Iglesia	▨ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▨ Inun. Rural Fluvial	▨ Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▨ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba



Escala Gráfica en Metros

30 15 0 30 60

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**

**Tlalnepantla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-63**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: Fracc. Los Pirules.

Colonia(s) y/o barrio(s): Fracc. Los Pirules.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Blvd. Popocatepetl y Cumbres de Maltrata.

Al sur: Cumbres de Acutzingo.

Al oriente: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al poniente: Av. Nevado de Toluca.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 35,340

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 20 de Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica, provocó encharcamientos.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM





Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-63	Ench. Pluvial	0	35,340

### SIMBOLOGÍA

- |                    |                       |                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|
| — Límite Estatal   | — Río Perenne         | — FFCC              |
| — Límite Municipal | — Río Intermitente    | — Presas y Bordos   |
| † Cementerio       | — Ench. Fluvial       | — Ench. Pluvial     |
| 🏫 Escuela          | — Inun. Urb. Fluvial  | — Ench. Pluvial     |
| 🏛️ Iglesia         | — Inun. Urb. Pluvial  | — Granizada         |
| 🏥 Hospital         | — Inun. Rural Fluvial | — Deslave de Tierra |
| 🗿 Plaza Monumento  | — Inun. Rural Pluvial | — Tromba            |

### MAPA DE LOCALIZACIÓN



**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

**Municipio**  
**Tlalnepantla de Baz**

Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: **TLA-64**

Temporada de lluvias: **2020**

### I.- Identificación de la Zona

Localidad:

Colonia(s) y/o barrio(s): Fraccionamiento Viveros del Valle.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Blvd. Manuel Ávila Camacho.

Al sur: Viveros de Anáhuac.

Al oriente: Carril Salida a Querétaro.

Al poniente: Carril Salida a Querétaro.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 1,770

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 27 de Agosto de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial con granizo e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-64	Ench. Pluvial	0	1,770

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▣ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛️ Iglesia	▣ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▣ Inun. Rural Fluvial	🔥 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▣ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

10 5 0 10 20

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Gerencia regional de la CAEM: Tejupilco-Valle de Bravo

Clave del sitio: TLA-65

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: San Miguel Xochimanga.

Colonia(s) y/o barrio(s): San Miguel Xochimanga.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Av. Lago de Guadalupe.

Al sur: Av. Lago de Guadalupe.

Al oriente: Autopista México - Querétaro.

Al poniente: Autopista México - Querétaro.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 6,590

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): Junio - Agosto de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 3

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica, provocó encharcamientos.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-65	Ench. Pluvial	0	6,590

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▣ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛️ Iglesia	▣ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▣ Inun. Rural Fluvial	🔥 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▣ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Cuautitlán-Poniente

Municipio: Tlalnepantla de Baz

Clave del sitio: TLA-66

Temporada de lluvias: 2020

### I.- Identificación de la Zona

Localidad: El Triángulo.

Colonia(s) y/o barrio(s): El Triángulo.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Calle 2.

Al sur: Calle 2.

Al oriente: Vías de Ferrocarril.

Al poniente: Prol. Jilotepec.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

### II. Vulnerabilidad

Superficie (m<sup>2</sup>): 292

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 27 de Agosto de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.20  
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

### III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a la falta de capacidad de la infraestructura hidráulica existente, provocó los encharcamientos referidos.

### IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal del OPDM, realizó trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)


OPDM

### V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

OPDM



Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m <sup>2</sup> )
TLA-66	Ench. Pluvial	0	292

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
† Cementerio	■ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
🏫 Escuela	▣ Inun. Urb. Fluvial	▨ Ench. Pluvial
🏛 Iglesia	▣ Inun. Urb. Pluvial	▨ Granizada
🏥 Hospital	▣ Inun. Rural Fluvial	🏠 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▣ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

### MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

**Atlas de Inundaciones No. XXVII**

Temporada de Lluvias 2020  
Valle de México

Municipio

Tlalnepantla de Baz

## Obras y Acciones

**Municipio:** Tlalnepantla de Baz

### Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2020

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desazolve de 6,900 metros de redes de atarjeas.</li> </ul> <p>El Ayuntamiento (Organismo Operador), elaboró las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recorridos en los sitios de mayor problemática de inundación.</li> <li>• Efectuó programas de limpieza y desazolve, incluyendo drenes a cielo abierto en los sitios de mayor problemática.</li> </ul>	<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, elaboró los siguientes estudios y proyectos que permitirán mejorar la infraestructura de drenaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto ejecutivo del diseño hidráulico y geométrico del cruzamiento del emisor con la autopista Naucalpan - Ecatepec, colonia Prensa Nacional.</li> <li>• Proyecto ejecutivo del diseño hidráulico y geométrico del cruzamiento del emisor con tubería de Pemex y Gas Natural, colonia Prensa Nacional.</li> <li>• Proyecto ejecutivo del diseño estructural del cárcamo de bombeo en la colonia Prensa Nacional.</li> <li>• Proyecto ejecutivo del diseño electromecánico del cárcamo de bombeo en la colonia Prensa Nacional.</li> <li>• Proyecto ejecutivo del diseño arquitectónico y de instalaciones de la caseta de vigilancia y centro de control de máquinas del cárcamo de bombeo, colonia Prensa Nacional.</li> </ul>

### Obras y acciones programadas para el ejercicio 2021

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo a municipios, tiene programado llevar a cabo en todo el Estado, las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Limpieza y desazolve de 1,470,000 metros de redes de atarjeas.</li> <li>• Limpieza y desazolve de 18,500 metros de drenes a cielo abierto.</li> <li>• Limpieza y desazolve de 150 cárcamos de bombeo.</li> <li>• Limpieza y desazolve de 8,500 fosas sépticas.</li> </ul>	