




SIMBOLOGÍA

- Límite Estatal
- Límite Municipal
- Presas y Bordos
- Inun. Urb. Fluvial
- Inun. Urb. Pluvial
- Inun. Rural Fluvial
- Inun. Rural Pluvial
- Río Perenne
- Río Intermitente
- Ench. Fluvial
- Ench. Pluvial
- Granizada
- Deslave de Tierra
- Tromba
- FFCC

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m²)
VCH-08	Ench. Pluvial	0	3,249
VCH-14	Inun. Urb. Pluvial	175	12,145
VCH-16	Ench. Pluvial	0	8,507
VCH-17	Inun. Urb. Pluvial	450	302,259
Totales	4	625	326,160

Atlas de Inundaciones No. XXVII
Temporada de Lluvias 2020
Cuenca del Valle de México

Municipio
Valle de Chalco Solidaridad

Cuenca: Valle de México-Pánuco
Gerencia regional de la CAEM: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad
Clave del sitio: **VCH-08** Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Darío Martínez I.

Colonia(s) y/o barrio(s): Darío Martínez I.

Delimitación del área (calles)

Al norte: México-Puebla.

Al sur: Nicolás Bravo.

Al oriente: Cuauhtémoc.

Al poniente: Cuauhtémoc.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 3,249

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 15 de Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria, falta de mantenimiento e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Se presentó encharcamiento sobre la calle Cuauhtémoc, debido a la presencia de lluvia intensa, sin afectar casas habitación.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)



CAPUFE y ODAPAS

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

ODAPAS



Cuenca: Valle de México-Pánuco
Gerencia regional de la CAEM: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad
Clave del sitio: **VCH-14** Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Santa Cruz.

Colonia(s) y/o barrio(s): Santa Cruz.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Norte 17.

Al sur: Norte 16.

Al oriente: Alfredo del Mazo.

Al poniente: Poniente 1.

Zona: Urbana

Reincidencia: 3 años (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 12,145

Población (hab.): 175

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	25	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	25

Fecha(s) de evento(s): 31 de Julio de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.50

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria, falta de mantenimiento e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: La precipitación pluvial extraordinaria, provocó que en poco tiempo se saturara la red de drenaje, afectando casas habitación.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)



ODAPAS y Prot. Civil

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

ODAPAS



Cuenca: Valle de México-Pánuco

Gerencia regional de la CAEM: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad

Clave del sitio: VCH-16

Temporada de lluvias: 2020

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Ampliación Santa Catarina.

Colonia(s) y/o barrio(s): Ampliación Santa Catarina.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Tulipán.

Al sur: Tulipán.

Al oriente: Encino.

Al poniente: Sauce.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 8,507

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación: 0	Local comercial: 0
	Industria: 0	Otros: 0
	Edificio Público: 0	Total: 0

Fecha(s) de evento(s): 21 de Septiembre de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: Precipitación pluvial extraordinaria, provocó encharcamientos, aunado a la infraestructura insuficiente, sin afectar casas habitación.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Personal de Grupo Tláloc, en coordinación con personal de Protección Civil Estatal y Municipal abrieron una sangría de 500 metros aproximadamente, con la finalidad de desalojar el agua de lluvia, empleando una retroexcavadora del Ayuntamiento.

Dependencia(s) ejecutora(s)


CAEM y Prot. Civil

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

ODAPAS



Cuenca: Valle de México-Pánuco
Gerencia regional de la CAEM: Texcoco

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad
Clave del sitio: **VCH-17** Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Santiago.

Colonia(s) y/o barrio(s): Santiago.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Norte 30.

Al sur: Norte 21.

Al oriente: Poniente 1.

Al poniente: Poniente 7-A.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 302,259

Población (hab.): 450

Tipo de Evento: Inundación Urbana

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	55	Local comercial:	10
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	65

Fecha(s) de evento(s): 31 de Julio de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.50

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria, falta de mantenimiento e infraestructura hidráulica insuficiente.

Descripción: La precipitación pluvial extraordinaria provocó, que en poco tiempo se satura la red de drenaje, ocasionando inundaciones en varias calles de la colonia Santiago, afectando casas habitación.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Trabajos de limpieza y desazolve de la red de drenaje

Dependencia(s) ejecutora(s)



ODAPAS y Prot. Civil

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

ODAPAS



Obras y Acciones

Municipio: Valle de Chalco Solidaridad

Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2020

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, realizó: • Limpieza y desazolve de 26,276 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 1,312 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 19 fosas sépticas. El Ayuntamiento (Organismo Operador), elaboró las siguientes acciones: • Plan de contingencia por temporada de lluvias. • Recorridos en los sitios de mayor problemática de inundación. • Efectuó programas de limpieza y desazolve, incluyendo drenes a cielo abierto en los sitios de mayor problemática. • Se concientiza a la población a mantener sus calles limpias, para evitar posibles riesgos de inundación.	

Obras y acciones programadas para el ejercicio 2021

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo a municipios, tiene programado llevar a cabo en todo el Estado, las siguientes acciones: • Limpieza y desazolve de 1,470,000 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 18,500 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 150 cárcamos de bombeo. • Limpieza y desazolve de 8,500 fosas sépticas.	